



MT-INSPECTION

验货报告

报告编号: MT-20260523-002

资料信息



GL10606




GL10605




GL10603



GL10601



GL10703



GL10706

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




GL10705



GL10702



GL10602



GL10801



GL10803



GL10901



验货报告

MT-INSPECTION

	
GL10903	GL11001
	
GL11003	GL11101
	N/A
GL11103	



MT-INSPECTION

验货报告


客户名称:	/		
供应商名称:	中振塑业有限公司		
订单号:	10010	款号/型号:	GL10606/GL10605/GL10603/GL10601/ GL10703/GL10706/GL10705/GL10702/GL1 0602/GL10801/GL10803/GL10901/GL1090 3/GL11001/GL11003/GL11101/GL11103
产品名称:	灯具	检验类型:	尾期验货
检验员:	Ron	检验日期:	2026年5月23日
检验地点:	台州临海		

检验标准	
参考样板提供方:	未提供
客户的检验指导文件:	检验规则
莫特工作指引:	莫特 QC 检验指南
其他验货资料清单:	<input type="checkbox"/> 签样 <input type="checkbox"/> 技术文件 <input type="checkbox"/> 质量规格书 <input type="checkbox"/> 装箱清单 <input type="checkbox"/> 订单号 P.O. <input checked="" type="checkbox"/> 其他

检验结论:		不合格			
检验总结	结论	备注 1-15			
A、数量符合性	合格	检验水平	Fixed	样本量	10%
B、产品符合性	不适用	缺陷分类	致命	严重	轻微
C、外观与工艺	不适用	AQL	0	2.5	4.0
D、数据测量/现场测试	不合格	最大允收数	0	-	-
E、包装/标识/标签	待定	发现数	0	-	-

备注说明:

1. 所有款外箱侧唛未填写净重, 毛重, 数量, 型号信息。



检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任, 也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据, 客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

2. 型号 GL10901\GL11003\GL11101\GL11103 贴纸上的尺寸规格与侧唛印刷不一致。



GL10901 贴纸



GL10901 侧唛



GL11003 贴纸



GL11003 侧唛



GL11101 贴纸



GL11101 侧唛

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



GL11103 贴纸


GL11103 侧唛

3. 检验过程中发现型号 GL10801 放错电池，现场督促工厂对该款号 10% 的产品进行拆盖检查，总共发现 2 个产品电池放错，已单独拿出等待更换。



错误电池

错误电池



正确电池

正确电池

4. 抽查的 10% 中，GL10606 发现有 6 个彩盒破损和 1 个彩盒褶皱情况。

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒破损



彩盒破损



彩盒破损



彩盒破损



彩盒破损



彩盒破损


检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



N/A

彩盒褶皱

5. 抽查的 10%中, GL10605 发现有 3 个彩盒破损情况。



彩盒破损



彩盒破损



彩盒破损

N/A

6. 抽查的 10%中, GL10603 发现有 5 个彩盒破损和 1 个彩盒褶皱情况。



验货报告

MT-INSPECTION


	
彩盒破损	彩盒破损
	
彩盒破损	彩盒破损
	
彩盒破损	彩盒褶皱




MT-INSPECTION

验货报告

7. 抽查的 10%中, GL10601 发现有 3 个彩盒破损情况。



彩盒破损



彩盒破损



彩盒破损



N/A

8. 抽查的 10%中, GL10706 发现有 2 个彩盒破损情况。



彩盒破损



彩盒破损

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任,也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据,客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告

9. 抽查的 10%中, GL10705 发现有 1 个彩盒破损情况。




彩盒破损

N/A

10. 抽查的 10%中, GL10801 发现有 2 个彩盒破损情况。



彩盒破损



彩盒破损

11. 抽查的 10%中, GL10803 发现有 2 个彩盒破损情况。



检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任,也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据,客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

彩盒破损	彩盒破损
12. 抽查的 10%中, GL10901 发现有 3 个彩盒破损情况。	
	
彩盒破损	彩盒破损
	N/A
彩盒破损	
13. 抽查的 10%中, GL10903 发现有 2 个彩盒破损和 1 个彩盒褶皱情况。	
	
彩盒破损	彩盒破损

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任,也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据,客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
 扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
 电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告

MT-INSPECTION



彩盒褶皱



N/A

14. 抽查的 10%中, GL11101 发现有 5 个彩盒褶皱和 1 个彩盒破损情况。



彩盒褶皱



彩盒褶皱



彩盒褶皱



彩盒褶皱

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒褶皱

彩盒破损

15. 抽查的 10%中, GL11101 发现有一个外箱褶皱情况。



外箱褶皱

N/A

A、数量符合性			合格					
订单号	款号/型号	申请验货数量	实际完成数量		箱数		检验数量	
			已包装	未包装	已包装	未包装	已包装	未包装
10010	GL10606	3000	3000	0	60	0	300	0
	GL10605	2000	2000	0	40	0	200	0
	GL10603	2000	2000	0	40	0	200	0
	GL10601	1000	1000	0	20	0	100	0
	GL10703	1000	1000	0	20	0	100	0
	GL10706	1000	1000	0	20	0	100	0
	GL10705	1000	1000	0	20	0	100	0
	GL10702	500	500	0	10	0	50	0
	GL10602	500	500	0	10	0	50	0

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

	GL10801	1500	1500	0	30	0	150	0
	GL10803	500	500	0	10	0	50	0
	GL10901	500	500	0	10	0	50	0
	GL10903	500	500	0	10	0	50	0
	GL11001	1000	1000	0	20	0	100	0
	GL11003	500	500	0	10	0	50	0
	GL11101	1500	1500	0	30	0	150	0
	GL11103	500	500	0	10	0	50	0
	总数:	18500	18500	0	370	0	1850	0

B、产品符合性	不适用
产品样式、颜色符合性	不适用
说明: N/A	

C、外观与工艺 (仅限包装和标记部分)	不适用
检验标准	GB/T 2828.1-2012, 正常检验一次抽样方案:
检验水平:	Level II
接收质量限 (AQL):	致命: 0 严重: 2.5 轻微: 4.0
缺陷描述	致命 严重 轻微
所有款号	
缺陷产品合计:	0 - -
缺陷产品最大允许值:	0 - -

D、现场检查 and 测试	不合格				
检测项目	规格/公差	样本数量	实际检验数据	结论	备注
包装检查	包装应该无破损, 无错装, 无漏装	10%	见备注 4-15 说明	待定	参考备注 4-15
唛头检查	唛头应该符合客户要求	10%	见备注 1-2 说明	待定	参考备注 1-2
标签检查	外包装, 内包装, 产品的标签应该符合客户要求	10%	标签符合要求	合格	实际发现
条码检查	条码和二维码检查, 注意编号的唯一性。	10%	条码无错误	合格	实际发现
电池检查	电池应该符合客户要求	10%	见备注 3 说明	不合格	参考备注 3

E、包装/标识/标签	待定
E1 单个产品包装符合性:	合格
包装方式:	
E2 内包装符合性:	合格
包装方式:	

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任, 也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据, 客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



E3 外包装符合性:	合格
包装方式:	
E4 唛头/标识符合性:	待定
说明: 参考备注 1-2	
E5 条形码符合性:	合格
说明:	

F、信息备注:
无

G、检验环境		
灯光:	日光	
	足够	
检验地点:	工厂工作场所	
检验处所:	桌上	
清洁度:	干净	
天气情况:	晴天	

H、验货照片

H1 签样比对	
/	/

H2 包装和产品信息	
型号: GL10606	
	
外箱	外箱



验货报告

MT-INSPECTION



正唛



贴纸



侧唛



正唛



侧唛



外箱底部

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



外箱顶部



开箱




瓦楞



装率：50



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



贴纸


检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



贴纸




打开彩盒




一套产品



配件



产品视图



产品视图

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告



电池检查




电池检查



扫码



扫码



扫码



序列号唯一性检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10605



外箱



外箱



正唛



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

 <p>ITEM NO.: QTY: PCS G.W: KGS N.W: KGS MEAS: 37x29x47 CM</p>	
<p>侧唛</p>	<p>正唛</p>
 <p>ITEM NO.: QTY: PCS G.W: KGS N.W: KGS MEAS: 37x29x47 CM</p>	 <p>N.W: 37x29x47 CM MEAS: 37x29x47 CM</p>
<p>侧唛</p>	<p>外箱底部</p>
	
<p>外箱顶部</p>	<p>开箱</p>



验货报告

MT-INSPECTION




瓦楞



装率：50



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒




彩盒



彩盒



贴纸



贴纸



打开彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告



一套产品



配件



产品视图



产品视图



电池检查



电池检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告


MT-INSPECTION



扫码




扫码



扫码



序列号唯一性检查



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10603

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




外箱



外箱



正唛



贴纸



侧唛



正唛



验货报告

MT-INSPECTION



侧唛



外箱底部



外箱顶部



开箱



瓦楞



装率: 50




验货报告

MT-INSPECTION



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒

贴纸



贴纸



一套产品



配件



产品视图

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司

扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)

电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



产品视图



电池检查



电池检查



扫码



扫码



扫码

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10601



外箱



外箱



正唛



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告


MT-INSPECTION



侧唛



正唛



侧唛



外箱底部



外箱顶部



开箱



验货报告

MT-INSPECTION




瓦楞




装率：50



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




彩盒




彩盒



彩盒



贴纸



贴纸



打开彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




一套产品



配件



产品视图



产品视图



电池检查



电池检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




扫码



扫码



扫码



序列号唯一性检查



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10703

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



外箱



外箱



正唛



贴纸



侧唛




正唛



验货报告

MT-INSPECTION



侧唛



外箱底部



外箱顶部



打开外箱



瓦楞



装率: 50

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告

MT-INSPECTION



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



验货报告


MT-INSPECTION



彩盒



贴纸



贴纸



打开彩盒



一套产品



配件

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告

MT-INSPECTION



产品视图




产品视图




电池检查



电池检查



扫码



扫码

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告


MT-INSPECTION



扫码



序列号唯一性检查



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10706



外箱



外箱

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



正唛




贴纸



侧唛



正唛



侧唛



外箱底部



验货报告

MT-INSPECTION



外箱顶部



打开外箱



瓦楞



装率：50



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒



彩盒




彩盒



彩盒



彩盒



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



贴纸




打开彩盒




一套产品



配件



产品视图



产品视图

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告



电池检查



电池检查



扫码



扫码



扫码



序列号唯一性检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告不提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



序列号唯一性检查

10%抽样

型号: GL10705



外箱

外箱



正唛

贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



侧唛



正唛



侧唛



外箱底部



外箱顶部



打开外箱



验货报告

MT-INSPECTION



瓦楞



装率：50



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒




彩盒



彩盒



贴纸



贴纸



打开彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告


MT-INSPECTION



一套产品




配件



产品视图



产品视图



电池检查



电池检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION


验货报告



扫码



扫码



扫码



序列号唯一性检查



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10702

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




外箱



外箱



正唛



贴纸



侧唛



正唛



验货报告

MT-INSPECTION



侧唛



外箱底部



外箱顶部



打开外箱



瓦楞



装率: 50



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告

MT-INSPECTION



贴纸




贴纸



打开彩盒



一套产品



配件



产品视图

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告

MT-INSPECTION



产品视图



电池检查




电池检查



扫码



扫码



扫码

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10602



外箱



外箱



正唛



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

<p>ITEM NO.: QTY: PCS G.W: KGS N.W: KGS MEAS: 37x29x47 CM</p>	
<p>侧唛</p>	<p>正唛</p>
<p>ITEM NO.: QTY: PCS G.W: KGS N.W: KGS MEAS: 37x29x47 CM</p>	
<p>侧唛</p>	<p>外箱底部</p>
<p>外箱顶部</p>	<p>打开外箱</p>



MT-INSPECTION

验货报告




瓦楞



装率：50



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒




彩盒



彩盒



贴纸



贴纸



打开彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



一套产品



配件



产品视图



产品视图



电池检查



电池检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



扫码



扫码



扫码



电池检查



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10801

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



外箱




外箱



正唛



贴纸



侧唛



正唛


检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



侧唛



外箱底部



外箱顶部



打开外箱



瓦楞



装率：50




验货报告

MT-INSPECTION



彩盒




彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒




验货报告


MT-INSPECTION



彩盒



贴纸



贴纸



打开彩盒



一套产品



配件

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



产品视图



产品视图



电池检查



电池检查



扫码



扫码

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



扫码



序列号唯一性检查



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10803



外箱



外箱

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



正唛




贴纸




侧唛



正唛



侧唛



外箱底部

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



外箱顶部



打开外箱




瓦楞



装率：50



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告



彩盒



彩盒




彩盒



彩盒



彩盒



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



贴纸



打开彩盒



一套产品



配件



产品视图



产品视图

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




电池检查



电池检查



扫码



扫码



扫码



序号号唯一性检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10901



外箱



外箱



正唛



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告


MT-INSPECTION



侧唛



正唛



侧唛



外箱底部



外箱顶部



打开外箱



验货报告

MT-INSPECTION



瓦楞



装率: 50



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告

MT-INSPECTION



彩盒



彩盒




彩盒



彩盒



贴纸



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



打开彩盒



产品视图



配件



产品视图



电池检查



扫码

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告


MT-INSPECTION



扫码



扫码



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL10903



外箱



外箱

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




正唛



贴纸



侧唛



正唛



侧唛



外箱底部



验货报告

MT-INSPECTION



外箱顶部



打开纸箱



瓦楞



装率:50



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




电池检查



扫码



扫码



扫码



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL11001

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



外箱



外箱




正唛



贴纸



侧唛



正唛



验货报告

MT-INSPECTION



侧唛



外箱底部



外箱顶部



打开外箱



瓦楞



装率：50



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒




彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒


检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告

MT-INSPECTION



贴纸



贴纸



打开彩盒



一套产品



配件



产品视图

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



产品视图




电池检查



电池检查



扫码



扫码



扫码

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL11003



外箱



外箱



正唛



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



ITEM NO.:
QTY: PCS
G.W: KGS
N.W: KGS
MEAS: 57X42X62 CM

侧唛



正唛



ITEM NO.:
QTY: PCS
G.W: KGS
N.W: KGS
MEAS: 57X42X62 CM

侧唛



外箱底部



外箱顶部



打开外箱

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




瓦楞




装率：50




彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




彩盒




彩盒



彩盒



贴纸



贴纸



打开彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



一套产品



配件



产品视图



产品视图



电池检查



电池检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



扫码



扫码



扫码



序列号唯一性检查



序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL11101

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



外箱



外箱



正唛



标贴



侧唛



正唛



验货报告

MT-INSPECTION



侧唛



外箱底部



外箱顶部



打开外箱



瓦楞



装率：50

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn




验货报告


MT-INSPECTION



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告


MT-INSPECTION



彩盒




贴纸



贴纸



打开彩盒



一套产品



配件

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



产品视图



产品视图




电池检查



电池检查



扫码



扫码

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



扫码



序列号唯一性检查




序列号唯一性检查



10%抽样

型号: GL11103



外箱



外箱

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



正唛



贴纸



侧唛



正唛



侧唛



外箱底部

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



外箱顶部



打开外箱




瓦楞



装率：50



彩盒



彩盒

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



彩盒



彩盒




彩盒



彩盒



彩盒



贴纸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告


MT-INSPECTION



电池检查




电池检查



扫码



扫码



扫码



序列号唯一性检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告不提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



序列号唯一性检查



10%抽样

H3 工厂环境照片



检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州英特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



I、报告审核				
Ron	吴成伦	2026年5月23日	赵志	2026年5月23日
检验员	审核员	审核日期	签发员	签发日期