



MT-INSPECTION

验货报告

报告编号: MT-FM-20260408-001

资料信息



客户名称:	/		
供应商名称:	霸州市炫烨家具有限公司		
订单号:	FM226003-6	款号/型号:	FT-1
产品名称:	折叠桌	检验类型:	尾期验货
检验员:	Forrest	检验日期:	2026年04月08日
检验地点:	河北省廊坊市霸州市中亭堤东道中亭路交叉口北		

检验标准	
参考样板提供方:	未提供
客户的检验指导文件:	无
莫特工作指引:	莫特 QC 检验指南
其他验货资料清单:	<input type="checkbox"/> 签样 <input type="checkbox"/> 技术文件 <input type="checkbox"/> 质量规格书 <input type="checkbox"/> 装箱清单 <input type="checkbox"/> 订单号 P.O. <input checked="" type="checkbox"/> 其他

检验结论:		不合格			
检验总结	结论	备注: 1, 2, 4, 5, 6, 7			
A、数量符合性	合格	检验水平	II	样本量	125
B、产品符合性	待定	缺陷分类	致命	严重	轻微
C、外观与工艺	不合格	AQL	0	2.5	4.0
D、数据测量/现场测试	待定	最大允收数	0	7	10
E、包装/标识/标签	待定	发现数	0	4	27

备注说明:

1. 工厂无客户确认样进行对比检查.

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

2. 工厂拒绝纸箱跌落试验。
3. 产品负载试验 100kg, 且桌子中间位置负载 42kg, 负载测试重量按工厂标准。
4. 纸箱唛头与重量及以包装方式参考实际发现。
5. 检查 125 个, 缺陷超标。
6. 外箱是 3 层箱。
7. 产品重量实际称重是 10.05kg, 而不是客户要求的 10.5kg.



A、数量符合性			合格					
订单号	款号/型号	申请验货数量	实际完成数量		箱数		检验数量	
			已包装	未包装	已包装	未包装	已包装	未包装
FM226003-6	FT-1	2400	2400	0	2400	0	125	0
总数:		2400	2400	0	2400	0	125	0

B、产品符合性	待定
产品样式、颜色符合性	待定
说明：工厂没有客户样品比较。	

C、外观与工艺			不合格			
检验标准			GB/T 2828.1-2012, 正常检验一次抽样方案:			
检验水平:	Level II		样本量:	125		
接收质量限 (AQL):	致命:	0	严重:	2.5	轻微:	4.0
缺陷描述			致命	严重	轻微	
毛边			0	0	5	
划痕			0	1	1	
脏污			0	0	2	
杂质			0	0	1	
侧边小孔			0	0	1	
凹陷			0	1	0	
削边粗糙			0	1	0	
焊道焊接不完整			0	1	0	



验货报告

MT-INSPECTION

油漆破损	0	0	4
焊渣没打磨	0	0	4
铁管轻微破损	0	0	1
油漆划痕	0	0	2
管材表面粗糙	0	0	6
缺陷产品合计:	0	4	27
缺陷产品最大允许值:	0	7	10

疵点照片以供参考:

ITEM: FT-1



毛边-轻微



毛边-轻微



毛边-轻微



毛边-轻微



验货报告


MT-INSPECTION

	
毛边-轻微	划痕-轻微
	
划痕-严重	脏污-严重
	
脏污-轻微	凹陷-严重



验货报告

MT-INSPECTION



杂质-轻微



侧边小孔-轻微



削边粗糙-严重



焊道焊接不完整-严重



油漆破损-轻微



焊渣没打磨-轻微



验货报告

MT-INSPECTION



焊渣没打磨-轻微



铁管轻微破损-轻微



油漆破损-轻微



油漆划痕-轻微



油漆破损-轻微



管材表面粗糙-轻微

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



焊渣没打磨-轻微



管材表面粗糙-轻微




管材表面粗糙-轻微



管材表面粗糙-轻微



焊渣没打磨-轻微



油漆划痕-轻微

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

	
油漆破损-轻微	管材表面粗糙-轻微
	N/A
管材表面粗糙-轻微	N/A

D、数据测量/现场测试			待定		
检测项目	规格/公差	样本数量	实际检验数据	结论	备注
外箱尺寸	74*8.5*92.5cm	3 箱	见下表	合格	
外箱重量	11.2kg	3 箱	见下表	合格	
装箱数	唛头数量: 1	125 箱	1	合格	
摔箱测试	按 ISTA-1A, 61cmH	0 箱	工厂不同意摔箱	待定	2
产品尺寸	订单要求: 180*74*74*3.8cm	5pcs/item	见下表	合格	
产品重量	10.5kg	5pcs/item	见下表	待定	7
颜色一致性检查	5 个产品放在一起比较颜色	5pcs/item	无色差	合格	
气味检查	产品上不允许有强烈或者刺激性气味	8pcs	无异味	合格	

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

稳定性检查	放在平整地面上，产品应该不晃动	8pcs	稳定不晃动	合格	
负载试验	按照标准测试	8pcs	100kg, 2hours	合格	
百格试验	测试应该无油漆脱落	8pcs	油漆无脱落	合格	

数据测量表				待定		
款号	检查点	客户规格	样品规格	样品 1	样品 2	样品 3
FT-1	外箱尺寸(cm)	74*8.5*92.5cm	/	74*8*92	74*8*92	74*8*92
	外箱重量(kg)	11.2kg	/	10.75	10.75	10.75
	产品尺寸(cm)	180*74*74*3.8cm	/	179.7*73.5*74*3.8cm	179.7*73.5*74*3.8cm	179.7*73.5*74*3.8cm
	产品重量(kg)	10.5kg	/	10.05	10.05	10.05

E、包装/标识/标签	待定
E1 单个产品包装符合性： 包装方式：1 个产品装入 PE 袋，在装入一个三层纸箱。	合格
E2 内包装符合性： 包装方式：	不适用
E3 外包装符合性： 包装方式：实际发现	待定
E4 唛头/标识符合性： 说明：实际发现	待定
E5 条形码符合性： 说明：无	不适用

F、信息备注：
无

G、检验环境		
灯光：	日光	
	足够	
检验地点：	工厂工作场所	
检验处所：	其他	仓库
清洁度：	干净	
天气情况：	晴天	



验货报告

MT-INSPECTION

H、验货照片

H1 签样比对

/	/
---	---

H2 包装信息

FT-1



纸箱视图



唛头



唛头



唛头



验货报告

MT-INSPECTION



打开纸箱




三层




包装视图



包装视图



包装视图




包装视图




验货报告

MT-INSPECTION



包装视图



包装视图

H3 产品信息



产品视图



产品视图



产品视图



产品视图



验货报告

MT-INSPECTION



产品视图



产品视图



产品视图



产品视图



产品视图



产品视图



验货报告

MT-INSPECTION



产品视图



产品视图



产品视图



产品视图



产品视图



产品视图

H4 现场测试



验货报告

MT-INSPECTION



纸箱尺寸检查



纸箱尺寸检查



纸箱尺寸检查



纸箱尺寸检查



纸箱尺寸检查



纸箱尺寸检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



纸箱重量检查



纸箱重量检查



产品尺寸检查



产品尺寸检查



产品尺寸检查



产品尺寸检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




产品尺寸检查



产品尺寸检查



产品尺寸检查



产品尺寸检查



产品尺寸检查



产品尺寸检查



验货报告

MT-INSPECTION



产品尺寸检查



产品尺寸检查



产品重量检查



产品重量检查



负载试验 100kg



负载试验 100kg

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION




稳定性试验



稳定性试验



百格测试



百格测试



气味测试



颜色对比检查



验货报告

MT-INSPECTION

H5 工厂环境照片



大货堆



大货堆



大货堆



大货堆

I、报告审核

Forrest	吴成伦	2026年4月8日	赵志	2026年4月8日
检验员	审核员	审核日期	签发员	签发日期