



MT-INSPECTION

验货报告

报告编号: MT-20260508-002

资料信息



客户名称:			
供应商名称:	晋州市卓岚服饰有限公司		
订单号:	/	款号/型号:	渔夫帽
产品名称:	渔夫帽	检验类型:	尾期验货
检验员:	王世辉	检验日期:	2026年5月8日
检验地点:	河北省石家庄市晋州		

检验标准	
参考样板提供方:	未提供
客户的检验指导文件:	无
莫特工作指引:	莫特 QC 检验指南
其他验货资料清单:	<input type="checkbox"/> 签样 <input type="checkbox"/> 技术文件 <input type="checkbox"/> 质量规格书 <input type="checkbox"/> 装箱清单 <input type="checkbox"/> 订单号 P.O. <input checked="" type="checkbox"/> 其他

检验结论:		不合格			
检验总结	结论	备注			
A、数量符合性	待定	检验水平	II	样本量	315
B、产品符合性	待定	缺陷分类	致命	严重	轻微
C、外观与工艺	不合格	AQL	0	1.5	4.0
D、数据测量/现场测试	合格	最大允收数	0	10	21
E、包装/标识/标签	待定	发现数	0	17	14

备注说明:

1. 现场清点数量, 总共 500 个, 其中 330 个产品已经装箱, 其余产品未包装。

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任, 也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据, 客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

2. 工厂没有参考样
3. 检验 315 个，瑕疵数量超过 AQL 标准
4. 客户没有提供唛头和标签资料
5. 客户未提供给外箱尺寸，重量, 产品尺寸，重量等数据标准
6. 工厂没有验针机可用，无法做验针测试

A、数量符合性			待定					
订单号	款号/型号	申请验货数量	实际完成数量		箱数		检验数量	
			已包装	未包装	已包装	未包装	已包装	未包装
/	渔夫帽	500	330	170	2	1	200	115
总数:		500	330	170	2	1	315	

B、产品符合性	待定
产品样式、颜色符合性	待定
说明：工厂没有参考样	

C、外观与工艺			不合格			
检验标准			GB/T 2828.1-2012, 正常检验一次抽样方案:			
检验水平:	Level II		样本量:			
接收质量限 (AQL):	致命:	0	严重:	1.5	轻微:	4.0
缺陷描述			致命	严重	轻微	
渔夫帽:						
包边不齐				2	0	
驳线不良				3	0	
粗纱				1	0	
缝线起波浪				1	0	
漏缝				1	0	
漏黄点				3	0	
色差				3	0	
跳线				1	0	
绣花线散口				2	0	
线头				0	12	
脏污				0	2	
缺陷产品合计:				0	17	14
缺陷产品最大允许值:				0	10	21

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告

疵点照片以供参考:

	
严重-包边不齐	严重-包边不齐
	
严重-驳线不良	严重-驳线不良
	
严重-驳线不良	严重-粗纱

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



严重-缝线起波浪



严重-漏缝



严重-漏黄点



严重-漏黄点



严重-漏黄点



严重-色差



验货报告

MT-INSPECTION



严重-色差



严重-色差



严重-跳线



严重-绣花线散口



严重-绣花线散口



轻微-线头

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



轻微-线头



轻微-线头



轻微-线头



轻微-线头



轻微-线头



轻微-线头



验货报告

MT-INSPECTION



轻微-线头



轻微-线头



轻微-线头



轻微-线头



轻微-线头



轻微-脏污



验货报告

MT-INSPECTION

	N/A
轻微-脏污	

D、数据测量/现场测试			待定		
检测项目	规格/公差	样本数量	实际检验数据	结论	备注
外箱尺寸	未提供技术要求供参考	3 箱	见下表	待定	
外箱重量	唛头箱规:	1 箱	见下表	待定	
装箱数	唛头数量: 1#, 2#箱子: 165/箱 3#箱子: 170/箱	3 箱	1#, 2#箱子: 165/ 箱 3#箱子: 170/箱	合格	
摔箱测试	按 ISTA-1A, 61cmH	1 箱	外箱和产品没有破 损	合格	
产品尺寸	未提供技术要求供参	5pcs/item	见下表	合格	
产品重量	未提供技术要求供参考	5pcs/item	见下表	合格	
颜色一致性检查	5 个产品放在一起比较颜色	5pcs/item	颜色一致	合格	
每英寸针数	按英寸检查针数, 应符合 参考样品	5pcs/item	11	合格	
色牢度	用干棉布, 湿棉布擦拭产 品 10 次, 不得掉色	5pcs/item	没有掉色	合格	
拉力测试 > 70N	测试产品缝纫强度	5pcs/item	缝纫结实	合格	
金属探测仪测试	用金属探测仪检查是否有 断针	315pcs	无法测试	待定	工厂没有验针机 可用。
气味检查	产品上不允许有强烈或者 刺激性气味	315pcs	无异味	合格	
试穿检查	产品尺寸符合实际穿着要 求	5pcs/item	符合实际穿着要求	合格	

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任, 也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据, 客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

数据测量表				待定		
款号	检查点	客户规格	样品规格	样品 1	样品 2	样品 3
渔夫帽	外箱尺寸(cm)	无	无	69.5x44x37	69.5x44x37.1	69.6x44x37.2
	外箱重量(kg)	无	无	17.5	17.5	18.3
	内包尺寸(cm)	无	无	41.8x32x16	41.8x32.1x16.2	41.6x32x16.3
	内包重量(kg)	无	无	3.2	3.3	3.25
	产品尺寸(cm)	无	无	58	57.8	58.3
	产品重量(g)	无	无	96.9	71.3	95.8

E、包装/标识/标签	待定
E1 单个产品包装符合性:	不适用
包装方式: 无	
E2 内包装符合性:	待定
包装方式: 33 个产品叠放, 装入一个透明胶袋	
E3 外包装符合性:	待定
包装方式: 5 包产品装入 1 个外箱, 用透明胶带“#”字形封口	
E4 唛头/标识符合性:	待定
说明: 每个外箱贴一个箱唛	
E5 条形码符合性:	不适用
说明: 无	

F、信息备注:
无

G、检验环境		
灯光:	日光	
光线:	足够	
检验地点:	工厂工作场所	
检验处所:	桌上	
清洁度:	干净	
天气情况:	晴天	

H、验货照片

H1 签样比对

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任,也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据,客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

/	/
---	---


H2 包装信息



外箱展示



外箱展示



唛头



打开外箱



打开外箱



内包装



验货报告

MT-INSPECTION



内包装



内包装



内包装



内包装



内包装



内包装



验货报告

MT-INSPECTION



内包装



外箱毛重



外箱毛重



外箱尺寸



外箱尺寸



外箱尺寸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



外箱尺寸



外箱尺寸



外箱尺寸



内包装重量



内包装重量



内包装尺寸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

内包装尺寸	内包装尺寸
内包装尺寸	内包装尺寸
	N/A
内包装尺寸	



验货报告

MT-INSPECTION

H3 产品信息



产品外观



产品外观



产品外观



产品外观



产品外观



产品外观



验货报告

MT-INSPECTION

	
产品外观	产品外观
	
产品外观	产品外观
	
产品外观	产品外观



验货报告

MT-INSPECTION

<p>产品外观</p>	<p>产品外观</p>
<p>产品外观</p>	<p>产品外观</p>
<p>产品外观</p>	<p>产品重量</p>



验货报告

MT-INSPECTION



产品重量




产品尺寸



产品尺寸



产品尺寸



产品尺寸



产品尺寸

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告


MT-INSPECTION

	
产品尺寸	产品尺寸
	
产品尺寸	产品尺寸
	
产品尺寸	产品尺寸



验货报告

MT-INSPECTION

 <p>产品尺寸</p>	<p>N/A</p>
---	------------

H4 现场测试

 <p>颜色一致性检查</p>	 <p>颜色一致性检查</p>
 <p>接缝强度测试 > 70N</p>	 <p>接缝强度测试 > 70N</p>



验货报告

MT-INSPECTION



气味检查



气味检查



色牢度测试



色牢度测试



色牢度测试



色牢度测试



验货报告

MT-INSPECTION



试穿检查



试穿检查



试穿检查



试穿检查



试穿检查



试穿检查

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



试穿检查



试穿检查



摔箱测试



摔箱测试

H5 工厂环境照片



工厂大门



QC 在工厂门口

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

	N/A
已生产完成大货	

I、报告审核				
王世辉	吴成伦	2026年5月8日	赵志	2026年5月8日
检验员	审核员	审核日期	签发员	签发日期