



MT-INSPECTION

验货报告

报告编号: MT-BA-20260509-001

资料信息



客户名称:	/		
供应商名称:	恒泰碳纤维有限公司		
订单号:	/	款号/型号:	匹克球拍和球
产品名称:	匹克球拍和球	检验类型:	尾期验货
检验员:	陈承钰	检验日期:	2026年5月9日
检验地点:	广东 深圳 坪山		

检验标准

参考样板提供方:	未提供
客户的检验指导文件:	无
莫特工作指引:	莫特 QC 检验指南
其他验货资料清单:	<input type="checkbox"/> 签样 <input type="checkbox"/> 技术文件 <input type="checkbox"/> 质量规格书 <input type="checkbox"/> 装箱清单 <input type="checkbox"/> 订单号 P.O. <input checked="" type="checkbox"/> 其他

检验结论:		待定			
检验总结	结论	备注			
A、数量符合性	待定	检验水平	Fixed	样本量	965
B、产品符合性	待定	缺陷分类	致命	严重	轻微
C、外观与工艺	待定	AQL	0	2.5	4.0
D、数据测量/现场测试	合格	最大允收数	0	-	-
E、包装/标识/标签	待定	发现数	0	17	37

备注说明:

1. 现场工厂表示有 2400 个球拍的大货数量, 4800 个球的产品, 验货员离场时检验了 965 个大货球拍和 200 个球。

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任, 也不会损害买方对我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据, 客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

扬州莫特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION

2. 无客户签样参考
3. 全部大货均未进行包装，也无箱唛资料
4. 检验 1165 个产品（965 球拍+200 个球），先发各类缺陷 54 个。缺陷率 4.65%。工厂表示将返修和挑选。

A、数量符合性			待定					
订单号	款号/型号	申请验货数量	实际完成数量		箱数		检验数量	
			已包装	未包装	已包装	未包装	已包装	未包装
-	匹克球拍	2400 个	0	2400 个	0	-	-	965 个
-	球	4800 个	0	4800 个	0	-	-	200 个
总数:		7200 个	0	7200 个	0	-	-	1165 个

B、产品符合性	待定
产品样式、颜色符合性	不适用
说明：无客户参考签样	

C、外观与工艺			待定					
检验标准			ANSI/ASQZ1.4 (MIL-STD-105E), 正常检验一次抽样方					
检验水平:		Level II	样本量:			1165 个		
接收质量限 (AQL):		致命: 0	严重: 2.5		轻微: 4.0			
缺陷描述					致命	严重	轻微	
匹克球拍:								
丝印不良					0	17	0	
刮花					0	0	26	
脏污					0	0	4	
胶水印					0	0	4	
丝线					0	0	3	
匹克球:								
无缺陷					0	0	0	
缺陷产品合计:					0	17	37	
缺陷产品最大允许值:					0	-	-	



MT-INSPECTION

验货报告

疵点照片以供参考:


匹克球拍



丝印不良-严重-17 个



丝印不良-严重-17 个



丝印不良-严重










丝印不良-严重





验货报告

MT-INSPECTION

<p>丝印不良-严重</p> 	<p>丝印不良-严重</p> 
<p>丝印不良-严重</p> 	<p>丝印不良-严重</p> 
<p>丝印不良-严重</p> 	<p>丝印不良-严重</p> 
<p>丝印不良-严重</p>	<p>刮花-轻微-26个</p> 



验货报告

MT-INSPECTION




刮花-轻微-26 个



刮花-轻微-26 个



刮花-轻微-26 个



刮花-轻微-26 个



刮花-轻微-26 个



刮花-轻微-26 个



验货报告

MT-INSPECTION

	
刮花-轻微-26 个	刮花-轻微-26 个
	
刮花-轻微-26 个	刮花-轻微-26 个
	
刮花-轻微-26 个	胶水印-轻微



验货报告


MT-INSPECTION

胶水印-轻微	胶水印-轻微
胶水印-轻微	脏污-轻微
脏污-轻微	脏污-轻微



验货报告

MT-INSPECTION



D、数据测量/现场测试			待定		
检测项目	规格/公差	样本数量	实际检验数据	结论	备注
产品尺寸	未提供技术要求供参考	13pcs/item	41.5*19*1.8cm	待定	
产品重量	未提供技术要求供参考	13pcs/item	236.9g	待定	
气味检查	产品上不允许有强烈或者刺激性气味	1165pcs	没有异味	合格	
3M 胶带测试	按标准百格测试流程, 涂层脱落面积不超过 15% 为合格	13pcs/item	涂层无脱落, 无明显掉漆 / 掉粉	合格	
功能测试	按产品使用说明书操作, 关键功能需正常实现, 无卡顿、失效、异响	1165pcs	功能运行正常, 无故障、卡顿或异响	合格	
摩擦测试	用指定棉布 / 材料, 按规定压力和次数往复摩擦, 无明显掉色、起毛、露底	13pcs/item	表面无掉色、起毛、露底, 无涂层脱落	合格	

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任, 也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据, 客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



MT-INSPECTION

验货报告

E、包装/标识/标签		不适用
E1 单个产品包装符合性:		不适用
包装方式: 无		
E2 内包装符合性:		不适用
包装方式: 无		
E3 外包装符合性:		不适用
包装方式: 无		
E4 唛头/标识符合性:		不适用
说明: 无		
E5 条形码符合性:		不适用
说明: 无		

F、信息备注:
无

G、检验环境		
灯光:	日光	
	足够	
检验地点:	工厂工作场所	
检验处所:	桌上	
清洁度:	干净	
天气情况:	晴天	

H、验货照片

H1 签样比对	
/	/







H2 包装信息	
/	/

H3 产品信息
匹克球拍



验货报告




MT-INSPECTION

	
<p>产品外观</p>	<p>产品外观</p>
	
<p>产品外观</p>	<p>产品外观</p>
	
<p>产品外观</p>	<p>产品外观</p>



验货报告


MT-INSPECTION

	
<p>产品包装</p>	<p>产品包装</p>
	
<p>产品尺寸</p>	<p>长度：41.5cm</p>
	
<p>产品尺寸</p>	<p>宽度：19cm</p>



验货报告

MT-INSPECTION



产品尺寸


厚度: 1.8cm



产品重量: 236.9g

N/A

球



产品图片



直径: 7.3cm



验货报告

MT-INSPECTION



产品重量: 24.8g

N/A

H4 现场测试

匹克球拍




3M 胶带测试



3M 胶带测试



3M 胶带测试



3M 胶带测试

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路 8 号 2 (5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



功能测试




功能测试



功能测试



功能测试



摩擦测试




摩擦测试



验货报告

MT-INSPECTION




摩擦测试



摩擦测试



嗅闻测试



N/A

H5 工厂环境照片



工厂大门



货堆

检验结果反映了我们在检查时间和地点的发现。本报告不会免除卖方/制造商的合同责任，也不会损害买方对在我们的随机检查中未发现或随后发生的任何明显和/或隐藏缺陷的赔偿权利。本报告未提供装运证据，客户需要在发货前进行最终批准。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

扬州奥特进出口服务有限公司
扬州市邗江区科技园路8号2(5A-306)
电子邮件: sale@mt-inspection.com.cn



验货报告

MT-INSPECTION



货堆



货堆



货堆



检验过的产品



检验过的产品

N/A



验货报告

MT-INSPECTION

I、报告审核				
Wax Chen	吴成伦	2026年5月10日	赵志	2026年5月10日
检验员	审核员	审核日期	签发员	签发日期